

Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 2005-02

HENVISNING:	Performancedesigns service bulletin PDSBLTN-002, og Relative Work Shop servicebulletin RWSBLTN-230505
FORMÅL:	Inspeksjon av linesfester og styreliner på Vector Tandem VTC-III reserver (VR 360) produsert av Performance Designs.
STATUS:	Obligatorisk ved neste ompakk eller innen 120 dager
IDENTIFIKASJON::	Vector Tandem VTC-III reserver (VR 360) produsert av Performance Designs med produksjonsdato etter 1. juli, 2003 med serienummer fra VR360-004801 til VR360-005353.
BAKGRUNN:	Feil i sømmønster (bartack) for linfester.
SERVICE:	<p>Overnevnte skjerner sjekkes i henhold til vedlagt serviceordre fra Relative Work Shop.</p> <p>Som en sikkerhetsforanstaltning skal også VR 360 reserveskjermer med serienummer VR-360-000001 to VR-360-004800 også sjekkes I henhold til vedlagte serviceordre ved neste ompakk.</p> <p>Skjerner som passerer inspeksjonen og finnes luftdyktig kan tas i bruk.</p>
UTFØRELSE:	<p>Skjerner som omfattes av serviceordren og som må modifiseres må sendes til enten</p> <p>Performance Designs, Inc.</p> <p>1300 E. International Speedway Blvd</p> <p>Deland Florida 32724</p> <p>eller</p> <p>Fallschirmdepot Ostermunchner Gmbh</p> <p>Tolzer Strabe 14</p> <p>D-83677 Greiling</p>
DISTRIBUSJON:	<p>Klubber</p> <p>Hovedinstruktører</p> <p>Materiellkontrollører</p> <p>SU</p> <p>Sky Design</p> <p>F/NLFs Internet sider</p>

Hærens Jegerkommando
Luftfartstilsynet

Oslo, 6. juni 2005

**Rolf I Sotebrg
materiellsjef F/NLF**