

Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

SERVICEORDRE – 2006-04

- HENVISNING:** Performancedesigns service bulletin PDSBLTN-002, og Relative Work Shop servicebulletin RWSBLTN-230505 og FNLF Service Ordre 2005-02
- FORMÅL:** Inspeksjon av linesfester og styreliner på Vector Tandem VTC-III reserver (VR 360) produsert av Performance Designs.
- STATUS:** **Manglende rapportering etter utført inspeksjon. Inntil Vector Tandem VTC reserver produsert etter 1 juli 2003 med serienummer fra VR360-004801 til VR360-05353 er inspisert og godkjent og dette er rapportert til Relative Workshop er individene satt på bakken (grounded).**
- IDENTIFIKASJON:** Vector Tandem VTC-III reserver (VR 360) produsert av Performance Designs med produksjonsdato etter 1. juli, 2003 med serienummer fra VR360-004801 til VR360-005353.
- BAKGRUNN:** Feil i sømmønster (bartack) for linfester.
- Dette er en påminnelse om rapportering ifm med at RWS har sendt ut en grounding av alle reserver som ikke er rapportert inn etter kontrollen som skulle vært gjennomført ved ompakk.
- SERVICE:** Overnevnte skjerner skulle vært sjekket i henhold til tidligere tilsendt serviceordre fra Relative Work Shop. Som en sikkerhetsforanstaltning skulle også VR 360 reserveskjermer med serienummer VR-360-000001 to VR-360-004800 også sjekkes i henhold til vedlagte serviceordre ved neste ompakk.
- Skjerner med serienummer VR360-004801 til VR360-005353 som passerer inspeksjonen **skal rapporteres** til Relative Workshop før de kan tas i bruk igjen. Dette skal påføres kontrollkortet
- UTFØRELSE:** Skjerner som omfattes av serviceordren og som må modifiseres må sendes til enten
- Performance Designs, Inc.
1300 E. International Speedway Blvd
Deland Florida 32724
eller
Fallschirmdepot Ostermunchner GmbH
Tolzer Strabe 14
D-83677 Greiling

Skjermer som passerer/ har passert inspeksjon må innrapporteres til RWS.

DISTRIBUSJON:

Klubber
Hovedinstruktører
Materiellkontrollører
SU
Sky Design
F/NLFs Internet sider
Hærens Jegerkommando
Luftfartstilsynet

Oslo, 29 mai 2006

**Rolf I Sotebrg
materiellsjef F/NLF**