

## Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

### **SERVICEBULLETIN – 2010-02**

<b>HENVISNING:</b>	Tilbakemelding fra brukere av Sensei samt melding fra Aerodyne LCC
<b>FORMÅL:</b>	Hindre skader ved bruk av Sensei med ZPX duk
<b>STATUS:</b>	<b>Midlertidig bruksforbud på Aerodyne Sensei med ZPX duk</b>
<b>IDENTIFIKASJON:</b>	Aerodyne Sensei med zpx duk, alle størrelser
<b>BAKGRUNN:</b>	Flere av landslagshopperne våre har erfart problemer med Sensei og spesielt ved bakriserbruk samt at skjermene har stallet ut i høy hastighet ved bruk av normalt landingsmønter. Aerodyne Researc LCC erkjenner problemet og jobber for å komme fram til løsninger på dette. Brukstoppen gjelder <u>ikke</u> andre Aerodyneskjermer med ZPX duk.
<b>SERVICE:</b>	<b>Det innføres midlertidig bruksforbud for Aerodyne Sensei ZPX.</b>
<b>UTFØRELSE:</b>	<b>Bruksforbud gjelder inntil SU v/ MSJ kommer med ny Servicebulletine. Den vil komme så snart Aerodyne Research har kommet frem til god og varig løsning på problemene!</b>
<b>DISTRIBUSJON:</b>	Klubber Hovedinstruktører Materiellkontrollører SU Sky Design F/NLFs Internet sider Hærens Jegerkommando Luftfartstilsynet

**Oslo, 25. august 2010**

**Rolf I Soteberg  
materiellsjef F/NLF**