

# Serviceordre – Materiell

Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service ordre. Målgruppen for Serviceordre er Materiellkontrollører, Hovedinstruktører og andre nøkkelpersoner i miljøet.

## SERVICEORDRE – 2000-02

- HENVISNING:** Sun Path Products Inc, Service Bulletin 03032000, 03. mars 2000.
- FORMÅL:** Beskyttelse av malje på feste for lukkeloop for hovedcontainer slik at ikke liner skal kunne komme borti malje ved åpningsforløp.
- STATUS:** **Obligatorisk, før neste hopp for seletøy som inneholder skjermer med mikroliner.**  
**Obligatorisk, ved neste reserveompakk for seletøy som inneholder skjermer med vanlige dakronliner.**
- IDENTIFIKASJON::** Javelin seletøy av alle størrelser, produsert fra august 1993 og tidligere.
- BAKGRUNN:** En tynn mikroline låste seg fast under malja i festet for låselooopen for hovedskjermen (hovedloopen), og forårsaket en ulykke.  
Konstruksjonen av festet for låselooopen er slik at malja som hovedloopen er festet i vender ut mot innerbagen for hovedskjermen når denne er pakket.  
Tynne mikroliner (som Micro 550 og Vectran 500) kan hekte seg fast i malja, og kan da resultere i manglende frigjøring ved en cutaway, med det til følge at reserven blir åpnet inn i en hovedskjerm som fremdeles er festet til utstyret.
- SERVICE:**
1. Festet for låselooopen brettes inn mot reservecontaineren og festes som anvist av Sun Path i sin bulletin.
  2. Alternativt kan nytt feste for hovedloop monteres på første lukkeklaff for hovedskjermen. Dette festet skal i så fall monteres av materiellreparatør, og det eksisterende festet i bunn av containeren fjernes.
- Fullstendig beskrivelse av modifikasjon kan lastes ned [www.sunpath.com](http://www.sunpath.com).
- UTFØRELSE:** **Modifikasjon utføres av Materiellkontrollør, og anmerkes i utstyrets hovedkontrollkort, "SO 2000- 02 utført".**  
**Etter modifikasjonen er det viktig å justere lengden på hovedloopen.**

**DISTRIBUSJON:**

Klubber  
Hovedinstruktører  
Materiellkontrollører  
SU  
Sky Design  
F/NLFs Internet sider  
Hærens Jegerkommando

**Oslo, 29.4.2000**

**Pål Bergan  
Materiellsjef /FNLF**